

## RÜCKRUF BAM CITY V1

Im Rahmen unserer routinemäßigen Qualitäts- und Sicherheitsüberprüfung, mussten wir feststellen, dass für die BAM City Lenker unter bestimmten Bedingungen ein Bruchrisiko besteht, trotz der Übereinstimmung mit dem aktuellen ISO 4210 Standard für Stadt- und Trekking Fahrräder. Betroffen ist die erste Version des BAM City Lenkers, welche von Mai 2015 bis Juni 2017 verkauft wurde.

**Für diese BAM City 1st Generation besteht ein erhöhtes ein Bruchrisiko und damit eine Gefahr für Leib und Leben.**

**Als vorbeugende Maßnahme fordern wir daher alle Nutzer des BAM City 1st gen. dazu auf, die weitere Verwendung des Lenkers unverzüglich einzustellen!**


Falls Sie Ihren BAM City Lenker als Nachrüst-Teil gekauft haben, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich, zur Anmeldung und Durchführung des Austauschs, unter folgender eMail-Adresse: [recall@baramind-bike.com](mailto:recall@baramind-bike.com)

Dieser Lenker wurde als Teil der Originalausrüstung von verschiedenen Fahrradherstellern verwendet. Betroffen sind hier die Modelle NOVA von NEOMOUV, sowie URBAN 11s und CROSS LITE von BULLS.

Ebenfalls wurde dieser Lenker als optionale Ausstattung angeboten bei IDWORX, TOUT TERRAIN, HILITE und QUANTOR bikes. Fall Sie eines der oben genannten Fahrräder mit montiertem BAM City Lenker gekauft haben, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler, oder den Fahrradhersteller, um den Austausch vornehmen zu lassen.

BAM City 1st version kann wie folgt identifiziert werden :

- BAM City mit weissen Einlagen (siehe u.s. Abbildung) gehören zur 1st Generation und sind von diesem Rückruf betroffen.



- Bei BAM City Lenkern mit schwarzen Einlagen, können Sie im vorderen Klemmbereich des Vorbaus einen Kreis sehen ( siehe u.s. Abbildung) . Auch in diesem Fall ist der Lenker von diesem Rückruf betroffen



Sollten Sie unsicher sein, oder Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte unter der eMail Adresse: [recall@baramind-bike.com](mailto:recall@baramind-bike.com)